SECRETARIA EJECUTIVA

Oficio Número: **SE.2022.0362**

Asunto INSPECCION POSTSISMICA

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2022.

DR. MIGUEL TUFIÑO VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS (ESFM)
P R E S E N T E

Me refiero al movimiento sísmico del 19 de septiembre del año en curso, mismo que tuvo su epicentro al sur de Coalcomán, Michoacán, con una intensidad de 7.7 grados en escala de Richter, y cuyos efectos se sintieron en la Ciudad de México.

Con base en lo anterior, y atendiendo a la solicitud de realizar la revisión del inmueble que ocupa la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM), ubicada en Unidad Profesional "Adolfo López Mateos", Avenida Instituto Politécnico Nacional s/n, Edificio 9, planta baja, Colonia Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero. C.P. 07738, Ciudad de México, se procedió a verificar el estado físico del mismo.

De la inspección ocular realizada al conjunto, se determina que este presentó un comportamiento estructural adecuado.

El conjunto no muestra haber superado los "niveles límites de falla", pues no presentan grietas en los principales elementos estructurales.

Con base en lo anterior, se concluye que el inmueble **habitable y puede continuar con su operación.**

A t e n t a m e n t e

"LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"

POIPN
Patrimonio de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
SECRETARÍA EJECUTIVA

ARQ. JOSÉ ALEJANDRO CAMACHO SÁNCHEZ

SECRETARIO EJECUTIVO DEL POI-IPN